




敷地面積	22,735 m ²
建設戸数	77 戸
構造	簡平・簡二・耐平・耐二
整備密度	33.9 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用 — 敷地境界線 住棟 (<1/2耐用) 住棟 (≥1/2耐用) 住棟 (耐用年数超過)



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ◎ その他	6) 外灯	◎ 有 (16.0 本/団地) ・ 無
			1) 集会室 ◎ 有 (m ²) ・ 無
			2) 児童遊園 ◎ 有 (m ²) ・ 無
			3) 植樹植栽 ◎ 適度 : 不足
			4) 共同菜園 ◎ 有 : 無
			5) 構内配線 ◎ 架空 ◎ 地下埋設

■建設データ		管理戸数： 77 戸 空家数： 0 戸			77 世帯		入居率：%			
棟名	建設年度	戸 別			構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		() = 空家数
		総数	公住	特公賃				型別	面積	
10号棟	*S52	4	4		簡二 (PC)	有	水洗	2LDK	62.98	100% (0)
5号棟	※S54	3	3		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
6号棟	※S54	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
7号棟	※S56	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
8号棟	※S56	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
9号棟	※S57	4	4		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	64.35	100% (0)
1号棟	H11	12		12	耐二	UB	水洗	1LDK	45.26	100% (0)
2号棟	H11	16	2		耐平	UB	水洗	2LDK	58.33	100% (0)
			10		耐二	UB	水洗	2LDK	62.59	100% (0)
			2		耐平	UB	水洗	3LDK	70.75	100% (0)
			2		耐二	UB	水洗	3LDK	70.75	100% (0)
3号棟	H13	16	2		耐平	UB	水洗	2LDK	58.33	100% (0)
			10		耐二	UB	水洗	2LDK	62.59	100% (0)
			2		耐平	UB	水洗	3LDK	70.75	100% (0)
			2		耐二	UB	水洗	3LDK	70.75	100% (0)
4号棟	H14	16	8		耐平	UB	水洗	2LDK	62.48	100% (0)
			8		耐平	UB	水洗	3LDK	79.89	100% (0)
										()
										()
										()
合計		77	65	12						
*=耐用年数×1/2経過住戸			4 戸		5.1 %			公住平均	65.69	100% (0)
最低居住水準未満住戸			0 戸		0.0 %			特公平均	45.26	100% (0)
浴室未整備住戸			4 戸		5.1 %			団地平均	62.50	100% (0)

■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)

改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額	計
						棟当たり：/棟
						戸当たり：/戸


■劣化状況データ

	No. 1 2号棟 (H11) ・ 外壁ひび割れ		No. 4 10号棟 (S52) ・ 外壁塗装劣化 ・ 屋根塗装劣化 (修理済)
	No. 2 3号棟 (H13) ・ 屋根トップライト破損		No. 5 10号棟 (S52) ・ 軒天破損 (修理済)
	No. 3 3号棟 (H13) ・ 外壁ひび割れ		No. 6 4-2号棟 (H26) ・ 屋根板金錆 ・ 樋損傷



棟番号	10号棟(S52)	
建設年度	S52	経過 38
種別	公住	
構造	簡二(PC)	
戸数	4	
型別	戸数	面積
2LDK	4	62.98
入居率	100 %	空 0

■ 棟別住戸 PLAN SCALE: 1/100



■ 個別改善チェックリスト		■ 修繕実績	
1. 居住性向上(住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	◎ H2以前	a) 建設年度	EV有・H2以前
b) 構造	・耐火 ◎ 準耐火	b) 手摺	EV無 ◎ H10以前
c) 手摺	便所 ・有 ◎ 無 浴室 ・有 ◎ 無 洗面所 ・有 ◎ 無	c) 手摺	便所 ・有 ◎ 無 浴室 ・有 ◎ 無 洗面所 ・有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ・有 ・無	d) 非常用プザ	共用階段 ・有 ・無
e) 非常用プザ	・有 ◎ 無	e) 浴室	・有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・無	f) 住戸内段差	◎ 有 ・無
g) 床段差	◎ 有 ・無	g) 手摺	玄関 ・有 ◎ 無
h) 開口部	◎ アルミ ・木 ・鋼	h) 浴槽	・埋め込み
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2	i) 便器	・和式 ◎ 洋式
j) 給水方式	高 ・有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・加圧	j) ガス漏警報機	◎ 有 ・無
2. 居住性向上(排水処理施設)		k) 火災報知器	・有 ◎ 無
a) 建設年度	◎ H2以前	l) 手摺	共用部分 ・有 ◎ 無
b) 便所	・汲取 ・浄化槽 ◎ 下水道	m) 手摺-集会所	便所 ◎ 有 ・無 玄関 ◎ 有 ・無
6. 住環境向上(景観向上)		n) スロープ	アプローチ ・有 ◎ 無
a) 景観整備の計画・構想等	・有 () ◎ 無	o) 1階バルコニーと接地面	・有 ・階段 ・スロープ ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・タイル張り ◎ その他	p) 玄関扉	・片引き戸 ◎ 他
c) 妻壁	デザイン化 ・有 ◎ 無	q) 便所コンセント	◎ 有 ・無
d) 高架・受水槽	目隠し ・有 ◎ 無	r) 緊急通報システム	・有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・有 ・無	s) シングルレバードア	・有 ◎ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・不十分	水道コック	・有 ◎ 無
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無	t) マイコンガス遮断装置	・有 ◎ 無
h) 電線	地下埋設化 不適	u) 屋外共同部分	段差 ・有 ・無 手摺 ・有 ・無
i) 共視聴アンテナ	・有 ◎ 無		
j) 置屋根	◎ 有 ・無		
		4. 安全性向上	
		修繕年度	修繕内容
			金額
		a) 避難梯子	・有 ・無
		安 b) バルコニー	・有 ・無
		全 c) 非常用照明	・有 ・無
		性 d) 防火戸	・有 ・無
		向 e) 手摺かさあげ	・有 ・無
		上 f) バルコニー	可燃材 ・有 ・無
		g) 屋外消火栓	◎ 有 ・無
		耐 h) 建設年度	◎ H2以前
		震	
		外 i) 経過年度	◎ 10年以上
		壁 j) 規模	・中層 ・高層
		落 k) 外壁材	・タイル
		下	
		5. 住環境向上(共用施設設置)	
		a) 建設年度	◎ H2以前
		b) 団地規模	・150戸以上
		c) 集会所	◎ 有 m ² ・無
		d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・無
		備考	



棟番号	2号棟(H11)	
建設年度	H11	経過 16
種別	公住	
構造	耐平、耐二	
戸数	16	
型別	戸数	面積
2LDK	2	58.33
2LDK	10	62.49
3LDK	4	70.75
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200

※2棟16戸として扱う

次頁参照

■個別改善チェックリスト

■修繕実績

1. 居住性向上(住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応		修繕年度	修繕内容	金額
a) 建設年度	・ H2以前	a) 建設年度	EV有 ・ H2以前			
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火	b) 建設年度	EV無 ・ H10以前			
c) 手摺	便所 ◎ 有 ・ 無 浴室 ◎ 有 ・ 無 洗面所 ◎ 有 ・ 無	b) 手摺	便所 ◎ 有 ・ 無 浴室 ◎ 有 ・ 無 洗面所 ◎ 有 ・ 無			
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無	c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無			
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無	d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無			
f) 浴室	◎ 有 ・ 無	e) 浴室	◎ 有 ・ 無			
g) 床段差	◎ 有 ・ 無	f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無			
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼	g) 手摺	玄関 ◎ 有 ・ 無			
i) 給湯設備	点 ・ 1 ・ 2 ◎ 3	h) 浴槽	・ 埋め込み			
j) 給水方式	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧	i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式			
2. 居住性向上(排水処理施設)		j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無			
a) 建設年度	・ H2以前	k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無			
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道	l) 手摺	共用部分 ◎ 有 ・ 無			
6. 住環境向上(景観向上)		m) 手摺-集会所	便所 ◎ 有 ・ 無 玄関 ・ 有 ◎ 無			
a) 景観整備の	・ 有 () 計画・構想等 ◎ 無	n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無			
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他	o) 1階バルコニー	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無			
c) 妻壁	デザイン化 ◎ 有 ・ 無	p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他			
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無	q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無			
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無	r) 緊急通報システム	◎ 有 ◎ 無			
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分	s) シングルパー	ドア ◎ 有 ・ 無 水道コック ◎ 有 ・ 無			
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 有	t) マイコンガス遮断	装置 ・ 有 ◎ 無			
h) 電線	地下埋設化 適	u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無			
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無					
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無					
				合計		0
				4. 安全性向上		
				a) 避難梯子	・ 有 ・ 無	
				安 b) バルコニー	・ 有 ・ 無	
				全 c) 非常用照明	・ 有 ・ 無	
				性 d) 防火戸	・ 有 ・ 無	
				向 e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
				上 f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ・ 無	
				耐 g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
				震 h) 建設年度	・ H2以前	
				外 i) 経過年度	・ 10年以上	
				壁 j) 規模	・ 中層 ・ 高層	
				落 k) 外壁材	・ タイル	
				下		
				5. 住環境向上(共用施設設置)		
				a) 建設年度	・ H2以前	
				b) 団地規模	・ 150戸以上	
				c) 集会所	◎ 有	m ² ・ 無
				d) 児童遊園	◎ 有	m ² ・ 無
				備考		


■ 棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 58.33㎡



2LDK 62.44㎡



3LDK 70.75㎡



棟番号	3号棟(H13)	
建設年度	H13	経過 14
種別	公住	
構造	耐平、耐二	
戸数	16	
型別	戸数	面積
2LDK	2	58.33
2LDK	10	62.49
3LDK	4	70.75
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200

※2棟16戸として扱う


次頁参照

■個別改善チェックリスト


■修繕実績

1. 居住性向上(住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応		修繕年度	修繕内容	金額
a) 建設年度	・ H2以前	a) 建設年度	EV有 ・ H2以前			
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火	b) 建設年度	EV無 ・ H10以前			
c) 手摺	便所 ◎ 有 ・ 無 浴室 ◎ 有 ・ 無 洗面所 ◎ 有 ・ 無	b) 手摺	便所 ◎ 有 ・ 無 浴室 ◎ 有 ・ 無 洗面所 ◎ 有 ・ 無			
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無	c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無			
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無	d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無	合計		0
f) 浴室	◎ 有 ・ 無	e) 浴室	◎ 有 ・ 無	4. 安全性向上		
g) 床段差	◎ 有 ・ 無	f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無	a) 避難梯子	・ 有 ・ 無	
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼	g) 手摺	玄関 ◎ 有 ・ 無	安 b) バルコニー	・ 有 ・ 無	
i) 給湯設備	点 ・ 1 ・ 2 ◎ 3	h) 浴槽	・ 埋め込み	全 c) 非常用照明	・ 有 ・ 無	
j) 給水方式	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧	i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式	性 d) 防火戸	・ 有 ・ 無	
2. 居住性向上(排水処理施設)		j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無	向 e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
a) 建設年度	・ H2以前	k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無	上 f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ・ 無	
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道	l) 手摺	共用部分 ◎ 有 ・ 無	耐 g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
6. 住環境向上(景観向上)		m) 手摺-集会所	便所 ◎ 有 ・ 無 玄関 ・ 有 ◎ 無	震 h) 建設年度	・ H2以前	
a) 景観整備の	・ 有 () 計画・構想等 ◎ 無	n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無	外 i) 経過年度	・ 10年以上	
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他	o) 1階バルコニー	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無	壁 j) 規模	・ 中層 ・ 高層	
c) 妻壁	デザイン化 ◎ 有 ・ 無	p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他	落 k) 外壁材	・ タイル	
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無	q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無	下		
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無	r) 緊急通報システム	◎ 有 ◎ 無	5. 住環境向上(共用施設設置)		
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分	s) シングルパー	ドア ◎ 有 ・ 無 水道コック ◎ 有 ・ 無	a) 建設年度	・ H2以前	
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 有	t) マイコンガス遮断	装置 ・ 有 ◎ 無	b) 団地規模	・ 150戸以上	
h) 電線	地下埋設化 適	u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無	c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無			d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無			備考		

■ 棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 58.33㎡



2LDK 62.44㎡




3LDK 70.75㎡



敷地面積	4,183 m ²
建設戸数	11 戸
構造	簡平
整備密度	26.3 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用 — 敷地境界線 住棟 (<1/2耐用) 住棟 (≥1/2耐用) 住棟 (耐用年数超過)



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ・ その他 ◎ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	6) 外灯	◎ 有 (2.0 本/団地) ・ 無
		1) 集会室	・ 有 (m ²) ◎ 無
		2) 児童遊園	◎ 有 (m ²) ・ 無
		3) 植樹植栽	◎ 適度 : 不足
		4) 共同菜園	◎ 有 : 無
		5) 構内配線	◎ 架空 ・ 地下埋設

■建設データ		管理戸数： 11 戸			空家数： 3 戸			8 世帯		
棟名	建設年度	戸別			構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		入居率：% () = 空家数
		総数	公住	特公賃				型別	面積	
5号棟	※S54	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
4号棟	※S54	3	3		簡平 (PC)-全面的改善中	UB	水洗	2LDK	63.36	0% (3)
1号棟	※S55	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
2号棟	※S55	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
3号棟	※S56	2	2		簡平 (PC)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	63.36	100% (0)
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
合計		11	11	0						3
*=耐用年数×1/2経過住戸		0 戸		0.0 %		=老朽率		公住平均	63.36	70% (3)
最低居住水準未満足住戸		0 戸		0.0 %		=狭小率		特公平均		(0)
浴室未整備住戸		0 戸		0.0 %				団地平均	63.36	70% (3)

■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)					
改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額

■劣化状況データ				
	No. 1		No. 4	
	No. 2		No. 5	
	No. 3		No. 6	



棟番号	2号棟	
建設年度	S55	経過 2
種別	公住	
構造	簡平	
戸数	2	
型別	戸数	面積
2LDK	2	63.36
H25	全面的改善実施	
入居率	100 %	空 0

■ 棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 63.36m²

■ 個別改善チェックリスト

1. 居住性向上 (住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	◎ H2以前	a) 建設年度	EV有・H2以前
b) 構造	・耐火 ◎ 準耐火	b) 手摺	EV無 ◎ H10以前
c) 手摺	便所 ◎ 有・無 浴室 ◎ 有・無 洗面所 ◎ 有・無	c) 手摺	便所 ◎ 有・無 浴室 ◎ 有・無 洗面所 ◎ 有・無
d) 手摺	共用階段・有・無	d) 非常用ブザー	共用階段・有・無
e) 非常用ブザー	・有 ◎ 無	e) 浴室	・有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有・無	f) 住戸内段差	◎ 有・無
g) 床段差	・有 ◎ 無	g) 手摺	・有 ◎ 無
h) 開口部	◎ PW・木・鋼	h) 浴槽	玄関 ◎ 有・無
i) 給湯設備	点・1・2 ◎ 3	i) 便器	◎ 埋め込み
j) 給水方式	高・有 ◎ 直圧 架 ◎ 無・加圧	j) ガス漏警報機	・和式 ◎ 洋式
2. 居住性向上 (排水処理施設)		k) 火災報知器	・有・無
a) 建設年度	◎ H2以前	l) 手摺	◎ 有・無
b) 便所	・汲取・浄化槽 ◎ 下水道	m) 手摺-集会所	共用部分 ◎ 有・無
6. 住環境向上 (景観向上)		n) スロープ	便所・有・無
a) 景観整備の計画・構想等	・有 () ◎ 無	o) 1階バルコニーと接地面	玄関・有・無
b) 外壁仕上げ	・タイル張り ◎ その他	p) 玄関扉	アプローチ・有 ◎ 無
c) 妻壁	デザイン化・有 ◎ 無	q) 便所コンセント	・有・無
d) 高架・受水槽	目隠し・有 ◎ 無	r) 緊急通報システム	◎ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化・有・無	s) シングルバルコニー	ドア ◎ 有・無
f) 緑化	◎ 十分・不十分	t) マインガス遮断装置	水道コック ◎ 有・無
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無	u) 屋外共同部分	段差・有・無
h) 電線	地下埋設化 不適		手摺・有・無
i) 共視聴アンテナ	・有 ◎ 無		
j) 置屋根	◎ 有・無		

■ 修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	・有・無	
b) バルコニー	・有・無	
c) 非常用照明	・有・無	
d) 防火戸	・有・無	
e) 手摺かさあげ	・有・無	
f) バルコニー	可燃材・有・無	
g) 屋外消火栓	◎ 有・無	
h) 建設年度	◎ H2以前	
耐震		
i) 経過年度	・10年以上	
j) 規模	・中層・高層	
k) 外壁材	・タイル	
5. 住環境向上 (共用施設設置)		
a) 建設年度	◎ H2以前	
b) 団地規模	・150戸以上	
c) 集会所	・有 m ² ◎ 無	
d) 児童遊園	・有 m ² ◎ 無	
備考		



敷地面積	5,752 m ²
建設戸数	20 戸
構造	簡平
整備密度	34.8 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	◎ スチール既製品 ・ その他 ・ 無	5) 駐車場	・ 有・舗装 ◎ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	・ 町標準型 ・ 無 ・ その他	6) 外灯	◎ 有 (3.0 本/団地) ・ 無
			1) 集会室
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			2) 児童遊園
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			3) 植樹植栽
			◎ 適度 : 不足
			4) 共同菜園
			◎ 有 : 無
			5) 構内配線
			◎ 架空 ・ 地下埋設

■建設データ		管理戸数： 20 戸 空家数： 0 戸			20 世帯		入居率：%			
棟名	建設年度	戸 別			構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		() = 空家数
		総数	公住	特公賃				型別	面積	
1号棟	※S44	4	3		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	1LDK	39.87	100% (0)
			1		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	46.42	100% (0)
2号棟	※S44	4	3		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	1LDK	39.87	100% (0)
			1		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	46.42	100% (0)
3号棟	※S44	4	3		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	1LDK	39.87	100% (0)
			1		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	46.42	100% (0)
4号棟	※S44	4	3		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	1LDK	34.34	100% (0)
			1		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	43.48	100% (0)
5号棟	※S44	4	3		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	1LDK	34.34	100% (0)
			1		簡平 (CB)-全面的改善	UB	水洗	2LDK	43.48	100% (0)
合計		20	20	0						0
*=耐用年数×1/2経過住戸		0 戸 [0.0 %] = 老朽率			公住平均		39.55	100% (0)		
最低居住水準未満足住戸		0 戸 [0.0 %] = 狭小率			特公平均			(0)		
浴室未整備住戸		0 戸 [0.0 %]			団地平均		39.55	100% (0)		

■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)

改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額	計
						棟当たり：/棟
						戸当たり：/戸

■劣化状況データ

	No. 1		No. 4
	No. 2		No. 5
	No. 3		No. 6



棟番号	4号棟	
建設年度	S44	経過 10
種別	公住	
構造	簡平	
戸数	4	
型別	戸数	面積
1LDK	3	34.34
2LDK	1	43.48
H17	全面的改善実施	
入居率	100 %	空 0

棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



1LDK 34.34m²



3DKL 43.48m²

個別改善チェックリスト



修繕実績

1. 居住性向上 (住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応		修繕年度	修繕内容	金額
a) 建設年度	◎ H2以前	a) 建設年度	EV有・H2以前			
b) 構造	・耐火 ◎ 準耐火	b) 手摺	EV無 ◎ H10以前			
c) 手摺	便所 ◎ 有・無 浴室 ◎ 有・無 洗面所 ◎ 有・無	c) 手摺	便所 ◎ 有・無 浴室 ◎ 有・無 洗面所 ◎ 有・無			
d) 手摺	共用階段・有・無	d) 非常用ブザー	共用階段・有・無			
e) 非常用ブザー	・有 ◎ 無	e) 浴室	・有 ◎ 無	合計		0
f) 浴室	◎ 有・無	f) 住戸内段差	◎ 有・無	4. 安全性向上		
g) 床段差	・有 ◎ 無	g) 手摺	玄関 ◎ 有・無	a) 避難梯子	・有・無	
h) 開口部	◎ PW・木・鋼	h) 浴槽	◎ 埋め込み	安 b) バルコニー	・有・無	
i) 給湯設備	点・0・1 ◎ 3	i) 便器	・和式 ◎ 洋式	全 c) 非常用照明	・有・無	
j) 給水方式	高・有 ◎ 直圧 架 ◎ 無・加圧	j) ガス漏警報機	◎ 有・無	性 d) 防火戸	・有・無	
2. 居住性向上 (排水処理施設)		k) 火災報知器	◎ 有・無	上 e) 手摺かさあげ	・有・無	
a) 建設年度	◎ H2以前	l) 手摺	共用部分 ◎ 有・無	上 f) バルコニー	可燃材・有・無	
b) 便所	◎ 汲取・浄化槽 ◎ 下水道	m) 手摺-集会所	便所・有・無 玄関・有・無	耐 g) 屋外消火栓	◎ 有・無	
6. 住環境向上 (景観向上)		n) スロープ	アプローチ ◎ 有・無	震 h) 建設年度	◎ H2以前	
a) 景観整備の計画・構想等	・有 () ◎ 無	o) 1階バルコニーと接地面	◎ 有・階段・スロープ ◎ 無	外 i) 経過年度	◎ 10年以上	
b) 外壁仕上げ	・タイル張り ◎ その他	p) 玄関扉	・片引き戸 ◎ 他	壁 j) 規模	・中層・高層	
c) 妻壁	デザイン化・有 ◎ 無	q) 便所コンセント	◎ 有・無	落 k) 外壁材	・タイル	
d) 高架・受水槽	目隠し・有 ◎ 無	r) 緊急通報システム	・有 ◎ 無	下		
e) 給水塔	デザイン化・有・無	s) シングルバルコニー	◎ 有・無	5. 住環境向上 (共用施設設置)		
f) 緑化	◎ 十分・不十分	t) マイコンガス遮断装置	水道コック ◎ 有・無	a) 建設年度	◎ H2以前	
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無	u) 屋外共同部分	段差・有・無	b) 団地規模	・150戸以上	
h) 電線	地下埋設化 不適		手摺・有・無	c) 集会所	・有 m ² ◎ 無	
i) 共視聴アンテナ	◎ 有・無			d) 児童遊園	・有 m ² ◎ 無	
j) 置屋根	◎ 有・無			備考		



敷地面積	2,386 m ²
建設戸数	8 戸
構造	簡平
整備密度	33.5 戸/ha
敷地勾配	3%未満

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	・ 有・舗装 ◎ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	6) 外灯	・ 有 (1.0 本/団地) ・ 無
			1) 集会室
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			2) 児童遊園
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			3) 植樹植栽
			◎ 適度 ・ 不足
			4) 共同菜園
			・ 有 ◎ 無
			5) 構内配線
			◎ 架空 ・ 地下埋設



棟番号	1号棟	
建設年度	S55	経過 0
種別	公住	
構造	簡平	
戸数	2	
型別	戸数	面積
2LDK	2	63.36
H26	全面的改善予定	
入居率	0 %	空 2

■ 棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 63.36㎡

■ 個別改善チェックリスト

1. 居住性向上 (住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	◎ H2以前	a) 建設年度	EV有・H2以前
b) 構造	・耐火 ◎ 準耐火	b) 手摺	EV無 ◎ H10以前
c) 手摺	便所 ・有 ◎ 無 浴室 ・有 ◎ 無 洗面所 ・有 ◎ 無	c) 手摺	便所 ・有 ◎ 無 浴室 ・有 ◎ 無 洗面所 ・有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ・有 ・無	d) 非常用ブザー	共用階段 ・有 ・無
e) 非常用ブザー	・有 ◎ 無	e) 浴室	・有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・無	f) 住戸内段差	◎ 有 ・無
g) 床段差	◎ 有 ・無	g) 手摺	玄関 ・有 ◎ 無
h) 開口部	◎ アルミ ・木 ・鋼	h) 浴槽	・埋め込み
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2	i) 便器	・和式 ◎ 洋式
j) 給水方式	高 ・有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・加圧	j) ガス漏警報機	◎ 有 ・無
2. 居住性向上 (排水処理施設)		k) 火災報知器	・有 ◎ 無
a) 建設年度	◎ H2以前	l) 手摺	共用部分 ・有 ◎ 無
b) 便所	・汲取 ◎ 浄化槽 ・下水道	m) 手摺-集会所	便所 ・有 ・無 玄関 ・有 ・無
6. 住環境向上 (景観向上)		n) スロープ	アプローチ ・有 ◎ 無
a) 景観整備の計画・構想等	・有 () ◎ 無	o) 1階バルコニーと接地面	・有 ・階段 ・スロープ ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・タイル張り ◎ その他	p) 玄関扉	・片引き戸 ◎ 他
c) 妻壁	デザイン化 ・有 ◎ 無	q) 便所コンセント	◎ 有 ・無
d) 高架・受水槽	目隠し ・有 ◎ 無	r) 緊急通報システム	・有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・有 ・無	s) シングルハードドア	・有 ◎ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・不十分	水道コック	・有 ◎ 無
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無	t) マインガス遮断装置	・有 ◎ 無
h) 電線	地下埋設化 不適	u) 屋外共同部分	段差 ・有 ・無 手摺 ・有 ・無
i) 共視聴アンテナ	・有 ◎ 無		
j) 置屋根	◎ 有 ・無		

■ 修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	・有 ・無	
b) バルコニー	・有 ・無	
c) 非常用照明	・有 ・無	
d) 防火戸	・有 ・無	
e) 手摺かさあげ	・有 ・無	
f) バルコニー	可燃材 ・有 ・無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・無	
h) 建設年度	◎ H2以前	
耐震		
i) 経過年度	◎ 10年以上	
j) 規模	・中層 ・高層	
k) 外壁材	・タイル	
5. 住環境向上 (共用施設設置)		
a) 建設年度	◎ H2以前	
b) 団地規模	・150戸以上	
c) 集会所	・有 ㎡ ◎ 無	
d) 児童遊園	・有 ㎡ ◎ 無	
備考		



敷地面積	7,698 m ²
建設戸数	36 戸
構造	簡二
整備密度	46.8 戸/ha
敷地勾配	3%未満

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	1) 集会室	・ 有 (m ²) ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	2) 児童遊園	・ 有 (m ²) ◎ 無
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	3) 植樹植栽	◎ 適度 ・ 不足
		4) 共同菜園	・ 有 ◎ 無
		5) 構内配線	◎ 架空 ・ 地下埋設
	4) 自転車置場		
	5) 駐車場		
	6) 外灯		

■建設データ		管理戸数： 36 戸 空家数： 0 戸			36 世帯					
棟名	建設年度	戸別			構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		入居率：% () = 空家数
		総数	公住	特公賃				型別	面積	
1号棟	S58	8	8		簡二 (CB)	UB	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
2号棟	S58	8	8		簡二 (CB)	UB	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
3号棟	S58	8	8		簡二 (CB)	UB	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
4号棟	S60	8	8		簡二 (PC)	UB	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
4号棟	S61	4	4		簡二 (PC)	UB	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
合計		36	36	0						0

*=耐用年数×1/2経過住戸 2 戸 [5.5 %] = 老朽率
 最低居住水準未満足住戸 0 戸 [0.0 %] = 狭小率
 浴室未整備住戸 0 戸 [0.0 %]


■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)					
改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額

■劣化状況データ					
	No. 1 1号棟 (S58)			No. 4 3号棟 (S58)	
	<ul style="list-style-type: none"> 屋根塗装劣化 外壁塗装劣化 			<ul style="list-style-type: none"> 外壁塗装劣化 	
	No. 2 2号棟 (S58)			No. 5 5号棟 (S61)	
	<ul style="list-style-type: none"> バルコニー廻りひび割れ 			<ul style="list-style-type: none"> 外壁剥落 	
	No. 3 2号棟 (S58)			No. 6 5号棟 (S61)	
	<ul style="list-style-type: none"> 外壁塗装劣化 フート`損傷 			<ul style="list-style-type: none"> 外壁塗装劣化 	



敷地面積	9,720 m ²
建設戸数	48 戸
構造	簡二・中耐
整備密度	49.4 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	・ 舗装 ◎ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	6) 外灯	◎ 有 (8.0 本/団地) ・ 無
		1) 集会室	・ 有 (m ²) ◎ 無
		2) 児童遊園	◎ 有 (m ²) ・ 無
		3) 植樹植栽	◎ 適度 : 不足
		4) 共同菜園	◎ 有 : 無
		5) 構内配線	◎ 架空 ・ 地下埋設



棟番号	6号棟	
建設年度	H2	経過 25
種別	公住	
構造	中耐 (PC)	
戸数	12	
型別	戸数	面積
3LDK	12	67.25
入居率	100 %	空 0

棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



個別改善チェックリスト

1. 居住性向上 (住戸・共用部分)		3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	◎ H2以前	a) 建設年度	EV有・H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火	b) 手摺	EV無 ◎ H10以前
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無	c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無	d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用ブザー	・ 有 ◎ 無	e) 非常用ブザー	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無	f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無	g) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼	h) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2	i) 浴槽	◎ UB
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧	j) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
2. 居住性向上 (排水処理施設)		k) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
a) 建設年度	◎ H2以前	l) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道	m) 手摺-集会所	共用部分 ・ 有 ◎ 無
6. 住環境向上 (景観向上)		n) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ・ 無 玄関 ・ 有 ・ 無
a) 景観整備の計画・構想等	◎ 有 () ◎ 無	o) スロープ	アプローチ ・ 有 ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他	p) 1階バルコニーと接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無	q) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無	r) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無	s) 緊急通報システム	◎ 有 ◎ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分	t) シングルパードア	・ 有 ◎ 無
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無	水道コック	・ 有 ◎ 無
h) 電線	地下埋設化 不適	装置	・ 有 ◎ 無
i) 共視聴アンテナ	・ 有 ◎ 無	u) マイコンガス遮断	・ 有 ◎ 無
j) 置屋根	◎ 有 ・ 無	段差	・ 有 ・ 無
		手摺	・ 有 ・ 無


修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ◎ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	◎ H2以前	
耐震		
i) 経過年度	◎ 10年以上	
j) 規模	◎ 中層 ・ 高層	
k) 外壁材	・ タイル	
5. 住環境向上 (共用施設設置)		
a) 建設年度	◎ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	・ 有 m ² ◎ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



敷地面積	7,298 m ²
建設戸数	32 戸
構造	簡二・耐二
整備密度	43.8 戸/ha
敷地勾配	3%未満

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------





■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	1) 集会室	・ 有 (m ²) ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	2) 児童遊園	◎ 有 (m ²) ・ 無
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	3) 植樹植栽	◎ 適度 ・ 不足
		4) 共同菜園	・ 有 ◎ 無
		5) 構内配線	◎ 架空 ・ 地下埋設
	4) 自転車置場		
	5) 駐車場	・ 有 ◎ 無 ◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)	
	6) 外灯	◎ 有 (8.0 本/団地) ・ 無	

■建設データ		管理戸数： 32 戸			空家数： 0 戸			32 世帯		
棟名	建設年度	戸別			構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		入居率：% () = 空家数
		総数	公住	特公賃				型別	面積	
1号棟	*S61	8	8		簡二 (PC)	有	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
2号棟	S62	8	8		耐二 (PC)	有	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
3号棟	S62	8	8		耐二 (PC)	有	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
4号棟	S63	4	4		耐二 (PC)	有	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
5号棟	S63	4	4		耐二 (PC)	有	水洗	3LDK	61.99	100% (0)
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
合計		32	32	0						0

*=耐用年数×1/2経過住戸	8 戸	[25.0 %]	= 老朽率	公住平均	61.99	100% (0)
最低居住水準未満足住戸	0 戸	[0.0 %]	= 狭小率	特公平均		(0)
浴室未整備住戸	0 戸	[0.0 %]		団地平均	61.99	100% (0)


■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)						
改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額	計
						棟当たり：/棟
						戸当たり：/戸

■劣化状況データ			
	No. 1 1号棟 (S61)		
	<ul style="list-style-type: none"> 外壁剥落 		
	No. 2 1号棟 (S61)		No. 5
	<ul style="list-style-type: none"> 外壁剥落 外壁塗装劣化 		
	No. 3 2号棟 (S62)		No. 6
	<ul style="list-style-type: none"> 外壁剥落 外壁塗装劣化 		



敷地面積	12,517 m ²
建設戸数	72 戸
構造	中耐
整備密度	57.5 戸/ha
敷地勾配	3%未満

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	・ 町標準型 ・ 無 ◎ その他	6) 外灯	◎ 有 (12.0 本/団地) ・ 無
			1) 集会室 ◎ 有 (m ²) ・ 無
			2) 児童遊園 ◎ 有 (m ²) ・ 無
			3) 植樹植栽 ◎ 適度 ・ 不足
			4) 共同菜園 ・ 有 ◎ 無
			5) 構内配線 ◎ 架空 ・ 地下埋設



棟番号	B棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	12	
型別	戸数	面積
3LDK	12	67.08
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



3LDK 67.08m²

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルバー	ドア ・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



棟番号	C棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	6	
型別	戸数	面積
3LDK	6	67.08
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



3LDK 67.08m²

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルハーブ	ドア ・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
i) 経過年度	◎ 10年以上	
j) 規模	◎ 中層 ・ 高層	
k) 外壁材	・ タイル	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



棟番号	D棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	6	
型別	戸数	面積
3LDK	6	67.08
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



3LDK 67.08m²

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルハーブ ドア	・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分 段差	・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
i) 経過年度	◎ 10年以上	
j) 規模	◎ 中層 ・ 高層	
k) 外壁材	・ タイル	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



棟番号	E棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	12	
型別	戸数	面積
3LDK	12	69.63
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



3LDK 69.63m²

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルハーブ	ドア ・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



棟番号	G棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	6	
型別	戸数	面積
2LDK	3	62.56
3LDK	3	67.57
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 62.56m²



3LDK 67.57m²

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルバー	ドア ・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分 手摺	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



棟番号	H棟	
建設年度	H4	経過 23
種別	公住	
構造	中耐(PC)	
戸数	6	
型別	戸数	面積
2LDK	3	62.56
3LDK	3	67.57
入居率	100 %	空 0

■棟別住戸 PLAN SCALE: 1/200



2LDK 62.56㎡



3LDK 67.57㎡

■個別改善チェックリスト

1. 居住性向上(住戸・共用部分)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 構造	◎ 耐火 ・ 準耐火
c) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
d) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
e) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
f) 浴室	◎ 有 ・ 無
g) 床段差	◎ 有 ・ 無
h) 開口部	・ アルミ ・ 木 ◎ 鋼
i) 給湯設備	点 ◎ 0 ・ 1 ・ 2
j) 給水方式 (受水槽)	高 ・ 有 ◎ 直圧 架 ◎ 無 ・ 加圧
2. 居住性向上(排水処理施設)	
a) 建設年度	・ H2以前
b) 便所	・ 汲取 ・ 浄化槽 ◎ 下水道
6. 住環境向上(景観向上)	
a) 景観整備の 計画・構想等	・ 有 () ◎ 無
b) 外壁仕上げ	・ タイル張り ◎ その他
c) 妻壁	デザイン化 ・ 有 ◎ 無
d) 高架・受水槽	目隠し ・ 有 ◎ 無
e) 給水塔	デザイン化 ・ 有 ・ 無
f) 緑化	◎ 十分 ・ 不十分
g) 団地内通路	コミュニティ通路化 無
h) 電線	地下埋設化 不適
i) 共視聴アンテナ	◎ 有 ・ 無
j) 置屋根	・ 有 ◎ 無

3. 高齢者等対応	
a) 建設年度	EV有 ・ H2以前 EV無 ◎ H10以前
b) 手摺	便所 ・ 有 ◎ 無 浴室 ・ 有 ◎ 無 洗面所 ・ 有 ◎ 無
c) 手摺	共用階段 ◎ 有 ・ 無
d) 非常用プザ	・ 有 ◎ 無
e) 浴室	◎ 有 ・ 無
f) 住戸内段差	◎ 有 ・ 無
g) 手摺	玄関 ・ 有 ◎ 無
h) 浴槽	・ 埋め込み
i) 便器	・ 和式 ◎ 洋式
j) ガス漏警報機	◎ 有 ・ 無
k) 火災報知器	◎ 有 ・ 無
l) 手摺	共用部分 ・ 有 ◎ 無
m) 手摺-集会所	便所 ・ 有 ◎ 無 玄関 ◎ 有 ・ 無
n) スロープ	アプローチ ◎ 有 ・ 無
o) 1階バルコニー と接地面	・ 有 ・ 階段 ・ スロープ ◎ 無
p) 玄関扉	・ 片引き戸 ◎ 他
q) 便所コンセント	◎ 有 ・ 無
r) 緊急通報システム	・ 有 ◎ 無
s) シングルバー	ドア ・ 有 ◎ 無 水道コック ・ 有 ◎ 無
t) マイコンガス遮断 装置	・ 有 ◎ 無
u) 屋外共同部分	段差 ・ 有 ・ 無 手摺 ・ 有 ・ 無

■修繕実績

修繕年度	修繕内容	金額
合計		0
4. 安全性向上		
a) 避難梯子	◎ 有 ・ 無	
b) バルコニー	◎ 有 ・ 無	
c) 非常用照明	◎ 有 ・ 無	
d) 防火戸	◎ 有 ・ 無	
e) 手摺かさあげ	・ 有 ・ 無	
f) バルコニー	可燃材 ・ 有 ◎ 無	
g) 屋外消火栓	◎ 有 ・ 無	
h) 建設年度	・ H2以前	
5. 住環境向上(共用施設設置)		
a) 建設年度	・ H2以前	
b) 団地規模	・ 150戸以上	
c) 集会所	◎ 有 m ² ・ 無	
d) 児童遊園	◎ 有 m ² ・ 無	
備考		



敷地面積	7,436 m ²
建設戸数	20 戸
構造	耐平
整備密度	26.9 戸/ha
敷地勾配	3 %以上

■ 土地利用 —— 敷地境界線 住棟 (<1/2耐用) 住棟 (≥1/2耐用) 住棟 (耐用年数超過)




■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	・ 町標準型 ・ 無 ◎ その他	6) 外灯	◎ 有 (4.0 本/団地) ・ 無
		1) 集会室	◎ 有 (m ²) ・ 無
		2) 児童遊園	◎ 有 (m ²) ・ 無
		3) 植樹植栽	◎ 適度 : 不足
		4) 共同菜園	◎ 有 : 無
		5) 構内配線	・ 架空 ◎ 地下埋設



敷地面積	1,730 m ²
建設戸数	48 戸
構造	簡平・簡二・耐平・耐二
整備密度	277.5 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用 —— 敷地境界線 住棟 (<1/2耐用) 住棟 (≥1/2耐用) 住棟 (耐用年数超過)



■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	4) 自転車置場	・ 有 ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	5) 駐車場	◎ 有・舗装 ・ 無 (空地利用)
3) ゴミステーション	◎ 町標準型 ・ 無 ・ その他	6) 外灯	◎ 有 (6.0 本/団地) ・ 無
			1) 集会室
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			2) 児童遊園
			・ 有 (m ²) ◎ 無
			3) 植樹植栽
			◎ 適度 ・ 不足
			4) 共同菜園
			・ 有 ◎ 無
			5) 構内配線
			◎ 架空 ・ 地下埋設



敷地面積	3,055 m ²
建設戸数	28 戸
構造	耐二
整備密度	91.7 戸/ha
敷地勾配	3%以上

■ 土地利用	—— 敷地境界線	住棟 (<1/2耐用)	住棟 (≥1/2耐用)	住棟 (耐用年数超過)
--------	----------	-------------	-------------	-------------




■ 屋外環境整備概要

1. 基礎項目		2. 集住アメニティー等	
1) 住宅路	◎ 舗装 ・ 未舗装	1) 集会室	・ 有 (m ²) ◎ 無
2) 物置	・ スチール既製品 ◎ その他 ・ 無	2) 児童遊園	◎ 有 (m ²) ・ 無
3) ゴミステーション	・ 町標準型 ・ 無 ◎ その他	3) 植樹植栽	◎ 適度 ・ 不足
		4) 共同菜園	・ 有 ◎ 無
		5) 構内配線	・ 架空 ◎ 地下埋設
	4) 自転車置場		
	5) 駐車場	◎ 有 ・ 舗装 ・ 無 (空地利用)	
	6) 外灯	◎ 有 (3.0 本/団地) ・ 無	

■建設データ		管理戸数： 28 戸		空家数： 0 戸		28 世帯				
棟名	建設年度	戸別		構造	浴室有無	便所水洗	住戸ストック		入居率：% () = 空家数	
		総数	公住				特公賃	型別		面積
1号棟	H8	12		12	耐二	UB	水洗	1LDK	41.50	100% (0)
2号棟	H8	8		8	耐二	UB	水洗	3LDK	73.90	100% (0)
3号棟	H10	8		4	耐二	UB	水洗	2LDK	58.67	100% (0)
				4	耐二	UB	水洗	2LDK	60.21	100% (0)
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
										()
合計		28	0	28						0

*=耐用年数×1/2経過住戸 0 戸 [0.0 %] = 老朽率
 最低居住水準未満足住戸 0 戸 [0.0 %] = 狭小率
 浴室未整備住戸 0 戸 [0.0 %]

■改善実績 (●は個別改善にて水洗化実施)					
改善年度	改善内容	金額	修繕年度	修繕内容	金額

■劣化状況データ			
	No. 1 1号棟 (H8)		No. 4 2棟 (H26)
	・ 屋根折板損傷		・ 屋根防水劣化
	No. 2 2号棟 (H8)		No. 5
	・ 外壁塗装劣化		
	No. 3 3号棟 (H10)		No. 6
	・ 外壁塗装劣化		

