

No.237と239の間

用水路名 不明

住所 福井 (ニセコGCの東側)

特記事項 落差はない。

写真



No.239

用水路名

白川取水口

住所

福井（ニセコ GC の東側）

特記事項

落差 15cm、幅約 80cm の水路。

写真



No.241

用水路名

久保(修)取水口 (黒川)

住所

黒川 (久保橋)

特記事項

橋の付近に取水口あり。用水路には水が流れていないか、あっても少量。

写真



No.242

河川名

黒川

住所

黒川（黒川集会所の西）

特記事項

20cm～30cm の落差が二つ有。

写真



No.243

用水路名 大場(勇)取水口
住所 黒川 (黒川集会所の北側)
特記事項 写真にあるような落差あり。

写真



No.244

用水路名

千田(利)取水口

住所

黒川（黒川集会所の東）

写真



No.247

用水路名

大場取水口

住所

黒川（黒川集会所付近）

特記事項

落差は確認できない。

写真



No.248

用水路名

佐々木取水口

住所

富川（国道5号沿い）

写真



No.248 付近

河川名 ルベシベ川

住所 富川

特記事項 広い河原。川の途中に段差有り。

写真



No.250

用水路名

久保第3取水口

住所

福井（黒川と名無川の合流点の北側）

写真



No.254、255

用水路名 大栗揚水機
住所 富川（ニセコ南西橋付近）
特記事項 水路はあるが、水が流れていない。

写真



No.261

用水路名

佐藤取水口

住所

宮田（道道 791 号、久保バス停の東側 No127 の奥）

特記事項

道路から離れた田の奥に、用水路が流れている。落差は確認できなかった。

写真



No.262

用水路名 佐藤取水口
住所 宮田 (ルベシベ三叉路バス停付近)
特記事項 用水路。落差は確認できなかった。

写真



No.276

用水路名 浜塚取水口
住所 近藤（近藤小学校の東）
特記事項 水流が確認できない。

写真



No.277 付近

用水路名 浜塚取水口

住所 近藤（近藤小学校の南）

特記事項 地図にない箇所に用水路あり。落差は確認できない。

写真



No.283

用水路名

加藤(定)取水口

住所

近藤 (大野バス停付近)

特記事項

用水路の途中に 50cm 程度の落差あり。別の用水路(もしくは川)に放流している。

写真



No.291

用水路名

原田取水口

住所

有島（有島記念館の北）

写真



No.297

用水路名 板垣取水口
住所 曾我（北栄分岐点バス停付近）
特記事項 落差は認められない。緩い水流。

写真



No.270

用水路名

石川取水口

住所

富川（真狩橋の左岸側）

特記事項

用水路の末端を真狩川に排水している。排水路は階段状で、 $h=120\text{cm}\times 3$ 段、幅 90cm、近くに街灯あり。

写真



No.271

用水路名

大野(正)取水口

住所

近藤 (近藤小学校付近)

特記事項

奥まで入っていくが視認できない。

道路から離れた田んぼの奥が用水路になっている可能性が高い

写真



No.272

河川名 真狩川
住所 豊里（第一真狩川橋）
特記事項 民家の横に用水路有り。

写真



No.279

用水路名

松井取水口

住所

近藤

特記事項

道路の南側に用水路がある。発電できるような落差はなかった。

写真



No.281

用水路名

松井取水口

住所

近藤（三ノ原口バス停付近）

特記事項

流量はやや少ない。水深 10cm 幅 30cm で約 15cm の落差。末端に若干の傾斜有



No.288

用水路名

原田取水口


住所

羊蹄（国道5号線、二号橋の東、三叉路付近）

特記事項

取水口らしきものを撮影。道路沿いから用水路は確認できない。

写真



No.289

用水路名

原田取水口

住所

有島（有島3バス停付近）

特記事項

かなり緩やかな用水路。民家が付近に5～6軒ある。

写真



No.290

用水路名

原田取水口

住所

有島（有島3バス停の西側）

特記事項

私有地の奥に用水路があると思われる。道路沿いからは水路が確認できなかった。

写真



No.293

用水路名

原田取水口

住所

富士見 (ニセコ小学校)

特記事項

実証実験 No.14 の箇所。

写真



No.298

用水路名 不明

住所 曾我（道道 66 号、北栄橋の北側）

特記事項 階段状の落差(20cm 程度)あり。住民の方によると、昔は付近に水車があったとのこと。。

写真



No.300

用水路名

板垣取水口

住所

曾我

特記事項

上流から末端まで取れば若干の高低差が見込める。

写真



No.302

用水路名 板垣取水口

住所 曾我

特記事項 300 から 302 まで用水路をみるが途中は緩やか。水量も少ない

写真



No.304

河川名 不明

住所 ニセコ（道道 66 号線沿い）

特記事項 実証実験 No.4 の箇所。昨年度実験済の箇所のため、調査対象外とした。

No.305

河川名 不明

住所 ニセコ（尾上十字街の北）

特記事項 実証実験 No.5 の箇所。昨年度実験済の箇所のため、調査対象外とした。

No.306

用水路名

不明

住所

ニセコ（ニセコ町地域コミュニティセンター）

特記事項

実証実験 No.7 の箇所。コミュニティセンター裏手の川（中田の沢川）に向かって、用水路の排水が見られた。

写真



No.307

用水路名 不明

住所 近藤（ニセコみらいの森付近）

特記事項 実証実験 No.10 の箇所。昨年度実験済。



No.310

河川名 真狩川

住所 富川（真狩川橋、下水道管理センターの南側）

特記事項 川の途中に段差あり。測定していないため、落差は不明。

写真



No.311

河川名

ニセコアンベツ川


住所

ニセコ（甘露の森付近）

特記事項

甘露の森の裏手をニセコアンベツ川に向かって下った場所。供養塔がある。
ニセコアンベツ川に落差をもって落ちる水路がある

写真



No.312

不明。センターの敷地内か？ある程度大きな河川は見えた。

No.316

河川名 ニセコアンベツ 2 号川
住所 ニセコ（モイワスキー場下付近）
特記事項 流れていない。

写真



番外（後の1'~4'）

用水路名 佐藤取水口×4

住所 宮田

特記事項 農政課の推薦箇所

写真



総評

- ニセコ町内全域の、道路から確認できる地点を調査することができた。
- ニセコ町内に水路、小河川は多くある。
- 全体的に流れは緩やかであり、局所的な高低差は周辺調査では探索が困難である。
- 緑が多く、視界が遮られる期間が長期にわたる。
- 真狩川やルベシベ川など比較的大きな河川には、落差のある構造物もあるが、幅が広くマイクロ水力発電への利用には工夫が必要